

УТВЕРЖДАЮ
Директор В.В. «КЦСОН
Ардонского района»
И.Р. Кесаев



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ № 4 г.Ардона
1.2. Адрес объекта: РСО-Алания, г.Ардон, ул.Ленина 57а.
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 3 этажа, площадью 10960 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта - г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется.
капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания (МБОУ СОШ №4 г.Ардона)

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), 363334, РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина, 57а.
1.8. Основание для пользования объектом- оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования Ардонского района
1.12. Адрес вышестоящей организации – РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина, 57а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – образование.
2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные, согласно ФЗ «Об образовании».
2.3 Форма оказания услуг: на объекте и обучение на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6,5 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития: частично
2.6 Плановая мощность: 500 человек, посещаемость 583.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

Маршрутное такси №7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 25м

3.2.2 время движения (пешком) – 2мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: 0,5м.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О,С,-)доступно условно ДП (Г,У)-доступно полностью |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,С) - доступно частично избирательно ДП(Г,У))-доступно полностью |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У)-доступно частично избирательно ВНД(К)-временно недоступно |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД(С,Г)-временно недоступно |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ- доступно условно |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

-территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с нарушениями зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений (тактильные наземные указатели);

- вход в здание возможен для всех категорий (имеется пандус и поручни);

- пути движения по зданию частично доступны, включая пути эвакуации, только для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями; недоступны для инвалидов – колясочников (отсутствие пандусов, делает это невозможным), с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения (отсутствие поручней и тактильных указателей);

- зоны целевого назначения, в данном случае это учебные классы, спортивный зал, которые находятся на 1-ом этаже здания доступны для инвалидов колясочников, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 2 и 3 этажи частично доступны: для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями;

- санитарно –гигиенические помещения частично доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нет поручней) и колясочников (нет специально оборудованного помещения);

- пути движения к объекту доступны условно для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСП |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСП |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСП |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В –доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 02 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «04» 03 2021 г.
3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.



Приложение А.3
Директор МБОУ СОШ № 4

Бедоева Луиза Цараевна

02 2021г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : МБОУ СОШ №4
1.2. Адрес : РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина 57а.
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 3 этажа
1.4. Год постройки здания: 2013г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания (МБОУ СОШ №4 г.Ардона)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 363334, РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина, 57а.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Ардонского района
1.12. Адрес вышестоящей организации: РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина, 57а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, согласно ФЗ «Об образовании».
2.3 Форма оказания услуг: на объекте и обучение на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 2 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: 500 человек, посещаемость 583 обучающихся и 92 воспитанника.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси №7.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **25м**
 3.2.2 время движения (пешком) - **2мин**
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
 3.2.4 Перекрестки: **нет**
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **0,5**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О, С,)-доступно условно ДП (Г, У)-доступно полностью |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К, О, С) - доступно частично избирательно ДП(Г, У) -доступно полностью |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-доступно частично избирательно |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-доступно частично избирательно |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г, У)-доступно частично избирательно ВНД(К)-временно недоступно |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД(С, Г)-временно недоступно |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ- доступно условно |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «КЦСОН
Ардонского района»
И.Р. Кесаев



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

РСО – Алания
Ардонский район
Г. Ардон

Наименование территориального
образовательного субъекта Российской
Федерации

«26» 02 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ СОШ №4
- 1.2. Адрес объекта : РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон . ул.Ленина 57а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 3 этажа
- 1.4. Год постройки здания 2013г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания (МБОУ СОШ №4 г.Ардона)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 363334, РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина, 57а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, согласно ФЗ «Об образовании».
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте и обучение на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 2 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: 500 человек, посещаемость 583 обучающихся и 92 воспитанника.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси №7, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта-25м
 - 3.2.2 время движения (пешком) -2мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **0,5**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О, С,)-доступно условно ДП (Г, У)-доступно полностью | | №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ(К,О,С) ДП(Г,У))-доступно полностью | | №3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У)-доступно частично избирательно ВНД(К)-временно недоступно | | №11 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД(С,Г)-временно недоступно | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ- доступно условно | | №1 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСП |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждаются |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСП |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется _____

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к объекту -прилож №1
2. Входы (выходы) в здание -прилож №2
3. Пути движения в здании -прилож №3
4. Зоны целевого назначения объекта -прилож №4.
5. Санитарно-гигиенических помещений -прилож №5
6. Системы информации (и связи) на объекте -прилож №6

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Планирные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) отсутствуют указательные знаки на путях движения к объекту как визуальные так и тактильные.

Руководитель

рабочей группы

Заместитель главы АМС –начальник

Управления образования

АМС МО Ардонский район



А.В. Швецов

Члены рабочей группы:

Методист Управления образования
АМС МО Ардонского района

С.В. Кокаева

Специалист по доступной среде
ГБУ «КЦСОН Ардонского района»

М.Г. Кантеева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель СОРО ВОИ

Р.Т. Бегрозова

представители организации, расположенной на объекте:

Директор МБОУ СОШ № 4 г.Ардон

Л.Ц.Бедосва



Управленческое решение согласовано « _____ 20 ____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «26» 02 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Ардона Ардонского района РСО-Алания

(Наименование объекта)

РСО-Алания г.Ардон ул.Ленина,57а

(Адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | №1 | Нет звонка вызова. | С,О | Установить звонок вызова при входе. Установить указатели на путях движения | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | №1 | Нет указателей путей движения. | С | | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | - | - | | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | - | - | | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | - | - | | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Нет звонка вызова. Нет указателей путей движения. | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающей к зданию | ДЧ-В | | №1 | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить звонок вызова при входе. Установить указатели на пути движения. Выполнив адаптационные мероприятия, зона будет доступна условно для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Ардона Ардонского района РСО-Алания

(Наименование объекта)

РСО-Алания г.Ардон ул.Ленина,57а

(Адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | №3 | Нет тактильных наземных указателей с фактурными контрастными элементами | С,К | Установить тактильные наземные указатели. Установить звонок вызова. Установить табличку шрифтом Брайля. | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | №3 и №4 | | К,С,О | | ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | №3 | Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пентаграмм | С | | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | №3 и №5 | Нет звонка вызова. | К,С | | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | | №6 | Нет контрастной маркировки. Нет средств визуальной информации | Всех | | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Нет тактильных наземных указателей, нет звонка вызова, нет контрастной маркировки, отсутствие таблички с шрифтом Брайля. | | | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ-И (О,Г,У,К,С) | | | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные наземные указатели. Установить звонок вызова. Установить табличку с шрифтом Брайля.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Ардона Ардонского района РСО-Алания

(Наименование объекта)

РСО-Алания г.Ардон ул.Ленина,57а

(Адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значим о для инвали да (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | №7 | Нет указателей движения | Всех | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | №8 | Нет поручней, пандуса, отсутствует система акустического и тактильного информирования | Всех | Установка указателей движения., установка системы акустического и тактильного информирования. Установить информационные обозначения помещений. | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | - | - | | технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | - | - | | технические решения невозможны |
| 3.5 | Двери | есть | | | Нет информирующих обозначений помещений. | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет | | №10 | нет | нет | Установка датчиков системы тактильного информирования | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,С) | | | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить указатели движения., установить системы акустического и тактильного информирования. Установить информационные обозначения помещений. После выполнения данных мероприятий перемещение по зданию станет доступно частично всем.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Ардона Ардонского района РСО-Алания

(Наименование объекта)

РСО-Алания г.Ардон ул.Ленина,57а

(Адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Да | | | Не выделены контрастным цветом дверные проемы. Отсутствуют тактильные таблички. | С,К,Г | Выделение контрастным цветом дверные проемы. Размещение тактильных табличек. | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет | | | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | | | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | | | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | | | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | - | - |

100
77
62
100
0
80
0
100
100
45
%
22:14:23

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Учебная зона | ДЧ-И (О, У) ДВНД (К,С,Г) | | | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо выделить контрастным цветом дверные проемы, вывести тактильные средства.**

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Ардона Ардонского района РСО-Алания

(Наименование объекта)

РСО-Алания г.Ардон ул.Ленина,57а

(Адрес)

Наименование объекта, адрес

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|----|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 10 | Туалетная комната | есть | | №11 | Двери узкие. Отсутствуют поручни и опоры, нет кнопки вызова персонала, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, нет информирующих тактильных средств, | Всех | Установить кнопку вызова персонала, поручни и опоры, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Нанести информирующие тактильные средства, | Индивидуальное решение с ТСР |
| 11 | Душевая комната | нет | | | - | - | - | - |
| 12 | Бассейная комната (сауна) | есть | | №9 | Нет информирующих тактильных средств, | Всех | Нанести информирующие тактильные средства, | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II ЗаклЮчение по зоне:

| Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | Состояние | | Индивидуальное решение с ТСП |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| | Приложение | № на плане фото | |
| | № на плане фото | Состояние (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Индивидуальное решение с ТСП |

* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
 ** указывается ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
 * указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; техническое решение невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Унитаз не оснащен поручнями и опорами, нет кнопки вызова, нет кнопки вызова, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, нет поручней, отсутствуют тактильные средства, умывальники не оборудованы поручнями.

СОП
 Я.
 ия, имя,

когда)

про
 нас
 от
 Рос
 дав
 инт

дру
 му
 Ар
 мер
 им
 обо
 раб
 до
 так
 да)

в с
 дл
 си
 ис
 да
 пе
 Фе

пр
 др
 пе

